

ヒートストレスWBGT メーター

湿球黒球温度 (WBGT)

温度、湿度と直射日光又は、放射日光の影響を測定

機能:

- ・ ヒート・インデックスが湿気と温度、空気の対流と放射熱が関係した暑さを測定
- ・ グローブ温度 (TG) が露出された表面の直射太陽放射の影響をモニター
- ・ 空気温度 (TA) と相対湿度 (RH)
- ・ °C と °F の単位選択可能
- ・ In/Out 機能が屋内/屋外の直射日光、又は、反射日光でのWBGT値を表示
- ・ 自動パワーオフ*無効機能付き
- ・ 内蔵RS-232インターフェース*オプションのWindows® 互換ソフトウェアでデータを収集・解析
- ・ 単4バッテリー2個付属



オプションWindows® 互換 PC
ソフトウェア (407752) でデータ解
析とレポート作成

アプリケーション:

- ・ 体育練習、運動
- ・ 屋外での労働条件
- ・ 製造業での労働条件



スペシフィケーション	範囲	基本精度
湿球黒球温度 (WBGT)	0 to 50°C (32 to 122°F)	±4°F/2°C
グローブ温度 (TG)	0 to 80°C (32 to 176°F)	±4°F/2°C
周囲温度 (TA)	0 to 50°C (32 to 122°F)	±1.8°F/1.0°C
湿度	0 ~ 100% RH	±3% RH
寸法	メーター: 254 x 48.7 x 29.4mm (10 x 1.9 x 1.1") ボール: 40mm 径, 35mm 高さ (1.6" dia, 1.4" high)	
重さ	136g (4.8oz)	

Ordering Information:

HT30 ヒート・ストレス WBGT メーター
407752 PC ソフトウェア&ケーブル(別売)

