

CO₂/湿度/温度データロガー

✓ **Excel[®] フォーマットでSDカードにデータを記録**
 分析のためのPCへの簡単な転送

機能:

- 二酸化炭素(CO₂)濃度のチェック
 - メンテナンス・フリー2重波長NDIR (non-dispersive infrared) CO₂ センサー
 - トリプルLCDが同時に CO₂, 温度と相対湿度を表示
 - 測定範囲:
 CO₂: 0~4,000ppm
 温度: 0~50°C(32 to 122°F)
 湿度: 10~90%RH
 - データロガーの日付/タイムスタンプとPCIに簡単に転送するためにExcel[®] フォーマットでSDカード上に測定値を保存
 - 選択可能データ・サンプリング・レート: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600秒、又は、オート
 - 6単3バッテリー、2G SDメモリー・カード、ユニバーサルACアダプターとマウンティング・ブラケット[取り付け具]
- ノート: ACアダプターは操作のために必要です。



仕様

CO ₂	0 ~ 4,000ppm
精度	±40ppm (<1000ppm); ±5% rdg (>1000ppm)
分解能	1ppm
温度	0 to 50°C (32 to 122°F)
精度	±0.8°C/1.8°F
分解能	0.1°C/°F
湿度	10 ~ 90%
精度	±4%RH
分解能	0.1%
データロギング	2G SDメモリー・カードを使って20Mデータ
寸法	132 x 80 x 32mm
重さ	282g

Ordering Information:

SD800.....CO₂/Humidity/Temperature Datalogger

