


PCB/PCM/PCH/PCD コマンドライン・コンパイラの実行


1. PIC C Compiler のアイコンをダブルクリック。



2. コンパイルするソースファイルを指定 ※下記のパスとファイルは例です。



画面のようにソースファイルの格納場所を指定し、OK ボタンをクリックします。下記のようにコンパイル結果が画面に表示されソースファイルの格納場所にファイルが生成されます。



 をクリックすることで画面を閉じることが出来ます。

コマンドライン・コンパイラのバージョン、サポートデバイスリストなどの確認は下記から。

